

Filtre d'habitacle encrassé

Habitacle / ventilation · Mineur — entretien courant

Filtre saturé de poussière et d'humidité : mauvaise odeur et débit d'air réduit.

Coût estimé et difficulté

Coût pièces + main-d'œuvre : 8 000 - 25 000 FCFA

Difficulté : Facile — réalisable soi-même en 20 minutes

Outils et pièces nécessaires

- Tournevis cruciforme
- Filtre d'habitacle neuf

Procédure étape par étape

1. Ouvrez la boîte à gants et libérez ses butées latérales.
2. Retirez le cache du filtre, notez le sens du flux d'air imprimé.
3. Aspirez le logement avant d'insérer le filtre neuf.
4. Remontez et faites tourner la ventilation 5 minutes.

Source : Entretien courant constructeur.

Chez CardiaG, les diagnostics de sécurité (freins, direction, charge) restent toujours gratuits et ne sont jamais bloqués.

Besoin d'aide ? WhatsApp 692 246 523 / 670 374 267 — cardiaG-ai.online